




ボーリング柱状図

調 査 名 高宮系 φ 1 0 0 0 mm 配水管布設工事土質調査業務委託

ボーリングNo.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 12			調査位置	福岡市中央区平尾4丁目地内					北緯	33° 34' 18.9"			
発注機関	福岡市水道局 配水部 中部管整備課				調査期間	平成 24年 2月 13日 ~ 24年 2月 17日				東経	130° 23' 56.3"			
調査業者名	株式会社 西日本地質調査所 電話 (092-565-5790)			主任技師	稗田徳広		現場代理人	稗田徳広	コア鑑定者	稗田徳広	ボーリング責任者	磯本弘二		
孔口標高	+5.166m	角 上 下 度		方 向		地盤勾配 鉛直 90°		使用機種	試錐機	YBM-05		ハンマー落下用具	自動落下	
総掘進長	10.00m								エンジン	ヤンマーNFD-8		ポンプ	GP-5	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内試験(月日)	掘進月日	
											深 度 (m)	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量(cm)	N 値	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試料番号			採取方法
												0 〓	10 〓	20 〓									
											2/15 1.65	2.15	1/30		1/30	1							
											2/16 2.60	2.45											
												3.15	1/15	1/15	2/30	2							
												3.45											
												4.15	4	4	5	13/30	13						
												4.45	12	38/7	50/17	88							2/14
												5.15											
												5.32	50/6		50/6	250							
												6.00											
												6.06											
												7.00	50/2		50/2	750							
												7.02											
												8.00	50/2		50/2	750		8.00					2/15
												8.02											
												9.00	50/2		50/2	750							
												9.02											
												10.00	50/2		50/2	750							
												10.02											

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。