

## 浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備考
始良市	既往主要洪水			
	思川	H160830	内水	
	網掛川	H180624	越水	
	山田川	H280628	内水	①
	山田川	H280628	内水	②
	山田川	H280628	内水, 越水	③
	別府川	H280628	溢水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
網掛川	S16.6.20	梅雨前線	19	加治木町	123.0	80.0	35.0	180	45	135
思川	S51.6.24	豪雨	19	始良町 平松字触田	30.0	29.0	1.0	11	—	11
思川	S55.7.30	豪雨	19	始良町 平松字触田	35.0	33.0	2.0	16	—	16
日本山川	S46.6.30	梅雨前線	19	加治木町	76.0	60.0	2.0	650	500	150
別府川	S46.8.5	台風19号	19	始良町 始良橋	159.2	104.3	3.0	252	75	177
山田川	S46.6.30	梅雨前線	19	始良町 下名	101.0	82.0	3.0	84	16	68
山田川	S51.6.24	梅雨前線	19	始良町 下名	85.0	68.0	3.0	82	16	66
山田川	S55.7.30	梅雨前線	19	始良町 下名	54.0	43.0	3.0	43	7	36

# 浸水実績等の周知

河川名	思川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成16年8月30日(台風16号)	
被災箇所	始良町平松地内	
浸水原因	内水	



# 浸水実績等の周知

河川名	網掛川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成18年6月24日(豪雨)	
被災箇所	霧島市溝辺石原地内	
浸水原因	越水	



# 浸水実績等の周知


河川名	山田川①	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成28年6月28日(豪雨)	
被災箇所	始良市大山地内	
浸水原因	内水	



浸水範囲


# 浸水実績等の周知

河川名	山田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成28年6月28日(豪雨)	
被災箇所	始良市下名地内	
浸水原因	内水	



# 浸水実績等の周知

河川名	山田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成28年6月28日(豪雨)	
被災箇所	始良市上名地内	
浸水原因	越水及び内水	



浸水範囲

# 浸水実績等の周知

河川名	別府川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成28年6月28日(豪雨)	
被災箇所	始良市蒲生町米丸地内	
浸水原因	溢水	



浸水範囲