

ボーリング柱状図

調 査 名 平尾霊園地質調査業務委託

ボーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	N o . 2			調査位置	福岡市南区平和4丁目 地内						北 緯	33° 33' 47"			
発 注 機 関	福岡市住宅都市局公園緑地部公園建設課					調査期間	平成 23年 11月 14日 ～ 23年 11月 15日					東 経	130° 23' 49"		
調 査 業 者 名	カイ・ポー 電話 (092-844-0134)			主任技師	海田 龍正		現 代 理 人	海田 宏光		コ 鑑 定 者	海田 龍正		ボーリング責任者	海田 宏光	
孔 口 標 高	40.93m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 270° 西 0° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 90° 0°	使用機種	試 錐 機	YBM-05				ハンマー 落下用具	半自動落下式			
総 掘 進 長	7.04m					エ ン ジ ン	ヤンマーNFAD-8				ポ ン プ	GP-5			

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位試験		試料採取			室内試験(月日)	掘進月日					
											深度 (m)	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量(cm)	N値	深度 (m)	試験名および結果	深度 (m)	試料番号			採取方法				
												0	10	20													
										11/14 0.35																	
1					埋土	暗褐灰～黄褐灰～暗褐灰		非常に軟らかい	旧池で人工による埋土となる (現況では、湿地堆積物扱い) 地表部、草根が植生している 礫混じり粘土～粘性土状の土相部分的に、細砂～粗砂分を混入 φ2cm大以下の礫を混入する 所々に腐植物を少量混入する 色調の変化が認められる 全体的に極めて軟弱である 全体的に粘性が強い 孔壁のせり出しが見られる 少量の逸水が認められた 含水比は高い	沖積層	1.15			1/35	1/35												
2				1.50																							
3				2.00																							
4				2.50																							
5	35.73	5.20	5.20	3.00																							
				3.50																							
	35.13	0.60	5.80	4.00																							
6				4.50																							
				5.15	2	5	7		14/30																		
				5.45																							
7	33.89	1.24	7.04	6.15	17	33/6			50/16																		
				6.31																							
				7.00	50/4				50/4																		
				7.04																							
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。