


袴野区（北部） 土砂災害ハザードマップ

- 凡 例
- 避難所
 - 消防詰所
 - 防火水槽
 - 消火栓
 - 注意が必要な箇所
 - 避難路
 - 土砂災害特別警戒区域
 - 土砂災害警戒区域（土石流）
 - 土砂災害警戒区域（がけ崩れ）



指定避難所
東川登小学校

一時集合場所
二又集会所

一時集合場所
ライスセンター

地域避難所
袴野公民館

大雨時冠水注意!!

↓ 避難 川登中学校

袴野区（北部）は、地域避難所として袴野公民館を利用できます。ただし、袴野公民館近くの川が増水し、橋が浸水し通れなくなる可能性がありますので注意が必要です。避難所は、東川登公民館、川登中学校、東川登小学校を利用して下さい。土砂災害警戒区域の近くにお住いの方で、大雨が予想される時は、ご近所の方にも声を掛け、早めに避難しましょう。避難する際には、がけ崩れ、浸水被害に十分に注意し、避難しましょう。