

内田区（東部） 土砂災害ハザードマップ

凡 例

- 避難所
- 消防詰所
- 防火水槽
- 消火栓
- 注意が必要な箇所
- 避難路
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域（土石流）
- 土砂災害警戒区域（がけ崩れ）

内田区（東部）は地域避難所として西光寺公民館を利用できます。指定避難所は、東川登公民館、東川登小学校を利用して下さい。
土砂災害警戒区域の近くにお住いの方で、大雨が予想される時は、ご近所の方にも声を掛け、早めに避難しましょう。
避難する際には、がけ崩れ、浸水被害に十分に注意し、避難しましょう。

