

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|------|--|------|--|----------------|--|---------------|--|-----|--|---------|-----|---|-----|--|----|--|
| 事前協議年月日 | | 令和6年4月10日 | | 開 発 登 録 簿 | | | | | | | | | | 宅地造成工事規制区域 | | 外 | | | | | | | | |
| 受付年月日 | | 令和6年6月11日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許可年月日 | | 令和6年6月18日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許可番号 | | 506106 | | 用途地域別 | | 第一種中高層住居専用地域 | | 開発目的 | | 非自己用 | | 予定建築物 | | 戸建住宅 | | 手数料 | | 130,000 | | 円 | | | | |
| 開発許可を受けた者 | | 住所 | | 北九州市小倉北区貴船町3番1号 | | | | | | | | 許可条件の特記事項 | | | | | | | | | | | | |
| | | 氏名 | | 大和ハウス工業株式会社北九州支店 支配人 徳永光彦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事施行者 | | 住所 | | 福岡県中間市大字下大隈1123番地1 | | | | | | | | 監督処分 | | 聴聞(弁明)年月日 . . | | | | | | | | | | |
| | | 氏名 | | 株式会社Asste 代表取締役 小松龍介 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設計者 | | 住所 | | 北九州市小倉北区馬借三丁目3番37号 | | | | | | | | [都市計画法 第81条] | | 処分内容 | | | | | | | | | | |
| | | 氏名 | | 有限会社 高尾設計事務所 代表取締役 高尾容旦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発区域に含まれる地域の名称・面積 | | 北九州市小倉南区葛原本町三丁目638番1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市計画法 第41条第1項 の制限の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許可後の経過 | 許可に基づく地位の継承 | 受付年月日 | | . . | | 住所 | | | | | | | | | | | | 制限解除 | 第1回 | | . . | | 区画 | |
| | | 受付番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | 第2回 | | . . | | 区画 | |
| | | 手数料 | | 円 | | 第3回 | | | | | | | | | | | | | . . | | 区画 | | | |
| | | 承認年月日 | | . . | | 氏名 | | | | | | | | | | | | | 第4回 | | . . | | 区画 | |
| 許可番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

切
り
帰
属
取
り

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|--------------|---|-----------|----------|-----------------------|--------|-------|----------|-------------------|----------------|
| 許可の経過 | 工事施行者の変更 | | 受付年月日 | | 住所 | | | 公共施設設置 | 道路 | W 4.0×延 | m= | m ² |
| | | | 受付番号 | | | | | | | W 5.0×延 | m= | m ² |
| | | | 手数料 | | | | | | | W 6.0×延 | m= | m ² |
| | | | 年月日 | | | | | | | W 8.0×延 | m= | m ² |
| | | | 許可番号 | | | | | | | W 9.0×延 | m= | m ² |
| | 設計の変更 | | 受付年月日 | | 氏名 | | | | | W 12.0×延 | m= | m ² |
| | | | 受付番号 | | | | | | | W 16.0×延 | m= | m ² |
| | | | 手数料 | | | | | | | その他 | m ² | |
| | | | 許可年月日 | | | | | | | 計 | m ² | |
| | | | 許可番号 | | | | | | | | | |
| | | 内 容 | | | | | | | | | | |
| 一時中止届受付年月日 | | ・ | | ・ | | 廃止届受付年月日 | | | | | | |
| 工事の経過 | 工事着手届 受付年月日 | | ・ | | ・ | | 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 | | 設置 | 水路 | m ² | |
| | 工事完了届 受付年月日 | | 第1(全)工区 ・ | | 第2工区 ・ | | 第3工区 ・ | | | 公園 | ヶ所 m ² | |
| | | | | | | | | | | 緑地 | m ² | |
| 検査 | 実施日 | | ・ | | ・ | | ・ | | 開発者管理 | 防火水槽 | ヶ所 m ² | |
| | 合否判定 | | 合 否 | | 合 否 | | 合 否 | | | 消火栓 | ヶ所 | |
| | 検査 済証 | 受付年月日 | ・ | | ・ | | ・ | | | 集会所 | ヶ所 m ² | |
| | | 番 号 | | | | | | | | | | |
| 公告 | 年 月 日 | | ・ | | ・ | | ・ | | 帰属 | 登記依頼年月日 | ・ | |
| | 番 号 | | | | | | | | | 登記完了年月日 | ・ | |
| | | | | | | | | | | 管理依頼年月日 | ・ | |