

平成5年度第5回開発審査会(平成5年9月29日開催)において報告済み。

審査基準第 / 号 農家等の分家

図面有

帰属
(国・県・市・町・村)

開 発 登 録 簿

予定建築物 専用住宅

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------|-----|------|-------|-------------|-----------|---|-------|---------|
| 受付年月日 | 6・1・26 | 許可年月日 | 6・2・4 | 番 号 | 5-18 | 用途地域別 | | 開 発 目 的 | <input checked="" type="checkbox"/> 自 己 用 <input type="checkbox"/> 非 自 己 用 | 手 数 料 | ¥7,000- |
| 開発許可を受けた者 | 住 所 氏 名 | 小倉南区 徳吉東 四丁目 3-18 馬 場 祥 昌 | | | | | | 許可条件の特記事項 | | | |
| 工 事 施 工 者 | 住 所 氏 名 | 小倉南区 大字 母原 398番地の3 (株) 新 生 建 設 小倉南区 田原新町 一丁目-3 葵建設(株) | | | | | | | | | |
| 設 計 者 | 住 所 氏 名 | 小倉南区 北方 二丁目 20-1 長 松 寛 行 | | | | | | | | | |
| 開発区域に含まれる地域の 名 称 ・ 面 積 | 北九州市 小倉南 区 大字 新道寺 78-3 396.71 m ² 区画 | | | | | | | | | | |
| 法 第 4 1 条 第 1 項 の 制 限 の 内 容 | 1 建ぺい率は40%以内、容積率は60%以内とすること。 2 建築物の高さは10メートル以内とすること。 3 壁面後退は1m以上とすること。 | | | | | | 監督処分(法第81条) | 聴 聞 年 月 日 | | | |
| 許可後の経過 | 許可に基づく 地 位 の 承 継 | 受付年月日 | ・ ・ | 住 所 | | | 制 限 解 除 | 第1回 | ・ ・ | 区画 | |
| | | 許可年月日 | ・ ・ | | | | | 第2回 | ・ ・ | 区画 | |
| | | 番 号 | | 氏 名 | | | | 第3回 | ・ ・ | 区画 | |
| | | | | | | | | 第4回 | ・ ・ | 区画 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|-------------------|--------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------|---------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 許可後の経過 | 工事施行者の変更 | | 受付年月日 | 6・3・28 | 住所 | 小倉南区田原新所-T目1番2号 | | 公 共 施 設 | 道 路 | W 4.0×延 | m = | m ² | | |
| | | | 許可年月日 | ・ | | | | | | ・ | W 4.7×延 | m = | m ² | |
| | | | 番 号 | 9 | | | | | | 氏 名 | 葵建設株式会社 代表取締役 浅野光春 | W 5.0×延 | m = | m ² |
| | 設計の変更 | | 受付年月日 | ・ | ・ | ・ | ・ | | | W 6.0×延 | m = | m ² | | |
| 許可年月日 | | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | ・ | W 8.0×延 | m = | m ² | |
| 番 号 | | | | | | | | | | W 9.0×延 | m = | m ² | | |
| | | 一時中止届 受付年月日 | ・ | ・ | 廃止届 受付年月日 | | ・ | | | ・ | W 12.0×延 | m = | m ² | |
| 工事の経過 | 工事着手届 受付年月日 | | 6・3・28 | | 自 6 年 3 月 24 日 至 6 年 4 月 11 日 | | 日間 | | | 施 設 | 水 路 | 計 | | m ² |
| | 工事完了届 受付年月日 | | 第1(全)工区 6・4・12 | | 第2工区 ・ | | 第3工区 ・ | | | | | 公園 | ヶ所 | m ² |
| 検査 | 実施日 | | 6・4・15 | | ・ | | ・ | | | 緑地 | 防火水槽 | ヶ所 | | m ² |
| | 合否判定 | | 合 否 | | 合 否 | | 合 否 | 消火栓 | ヶ所 | | | | | |
| | 検査済証 | 交付年月日 | 6・4・18 | | ・ | | ・ | | 集会所 | | | ヶ所 | | m ² |
| 番 号 | | 6-1 | | | | | 開発者管理 | | | | | | | |
| 公 告 | 年 月 日 | | 6・5・2 | | ・ | | ・ | 帰 属 | 登記依頼年月日 | ・ | | | | |
| | 番 号 | | 80 | | | | | | 登記完了年月日 | ・ | | | | |
| | | | | | | | | | 管理依頼年月日 | ・ | | | | |