






○花渡川水系花渡川では、平成5年出水の再度災害防止対策として、平成14年度から19年度まで床上浸水対策緊急事業を実施。また、現在、防災・安全交付金事業を実施中。

○平成30年9月台風24号による出水では、枕崎観測所で平成5年7月出水時と同規模の雨量が観測されたが、床上浸水対策緊急事業などにおける河道改修等により、**花渡川では堤防越水による浸水被害を防止したと推定。**



総合流域防災事業による整備効果(花渡川の整備状況)

被災時

H5年9月台風13号 市道神浦橋流失



整備後

市道神浦橋周辺の状況



整備前



整備後

