

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|--------|--|------|--|------|--|-------|--|----------------|--|---------------|--|---------|--|---|--|
| 事前協議年月日 | | 令和6年5月9日 | | 開 発 登 録 簿 | | | | | | | | | | 宅地造成工事規制区域 | | 外 | | | | | |
| 受付年月日 | | 令和6年6月26日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許可年月日 | | 令和6年7月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許可番号 | | 506109 | | 用途地域別 | | 工業専用地域 | | 開発目的 | | 非自己用 | | 予定建築物 | | 工場・事務所 | | 手数料 | | 870,000 | | 円 | |
| 開発許可を受けた者 | | 住所 | | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 | | | | | | | | | | 許可条件の特記事項 | | | | | | | |
| | | 氏名 | | 日本製鉄株式会社 代表取締役 今井 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事施行者 | | 住所 | | 北九州市八幡東区山王二丁目19番1号 | | | | | | | | | | 監督処分 | | 聴聞(弁明)年月日 . . | | | | | |
| | | 氏名 | | 株式会社奥村組九州支店 支店長 町田義文 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設計者 | | 住所 | | 北九州市八幡東区東田一丁目5番3号 | | | | | | | | | | [都市計画法 第81条] | | 処分内容 | | | | | |
| | | 氏名 | | 株式会社おのみち設計技術 穴井 浩二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発区域に含まれる地域の名称・面積 | | 北九州市若松区向洋町10番92ほか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 428,066.62 m ² 11 区画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市計画法 第41条第1項 の制限の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 許可後の経過 | | 許可に基づく地位の継承 | | 受付年月日 | | . . | | 住所 | | | | | | | | | | | |
| 受付番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手数料 | | | | | | 円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承認年月日 | | | | | | . . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許可番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制限解除 | | 第1回 | | . . | | 区画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第2回 | | . . | | | | 区画 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第3回 | | . . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第4回 | | . . | | | | | | | | | | | | | | | | | |

切
り
帰
属
取
り

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|--------------|----------|-----------|----|-----------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 許可の経過 | 工事施行者の変更 | | 受付年月日 | | 住所 | | | 公共施設設置 | 道路 | W 4.0×延 | m= | m ² |
| | | | 受付番号 | | | | | | | W 5.0×延 | m= | m ² |
| | | | 手数料 | | | | | | | W 6.0×延 | m= | m ² |
| | | | 年月日 | | | | | | | W 8.0×延 | m= | m ² |
| | | | 許可番号 | | | | | | | W 9.0×延 | m= | m ² |
| | 設計の変更 | | 受付年月日 | | 氏名 | | | | | W 12.0×延 | m= | m ² |
| | | | 受付番号 | | | | | | | W 16.0×延 | m= | m ² |
| | | | 手数料 | | | | | | | その他 | m ² | |
| | | | 許可年月日 | | | | | | | 計 | m ² | |
| | | | 許可番号 | | | | | | | 水路 | m ² | |
| 内 容 | | | | | | 公園 | ヶ所 | m ² | | | | |
| 一時中止届受付年月日 | ・ | | ・ | 廃止届受付年月日 | | | 緑地 | m ² | | | | |
| 工事の経過 | 工事着手届 受付年月日 | | ・ | | ・ | | 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 | 防火水槽 | ヶ所 | m ² | | |
| | 工事完了届 受付年月日 | | 第1(全)工区 ・ | | 第2工区 ・ | | 第3工区 ・ | 消火栓 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | | 集会所 | ヶ所 | m ² | | |
| 検査 | 実 施 日 | | ・ | | ・ | | ・ | 開発者管理 | | | | |
| | 合否判定 | | 合 否 | | 合 否 | | 合 否 | | | | | |
| | 検査 済証 | 受付年月日 | ・ | | ・ | | ・ | | | | | |
| 番 号 | | | | | | | | | | | | |
| 公告 | 年 月 日 | | ・ | | ・ | | ・ | 帰属 | 登記依頼年月日 | ・ | | |
| | 番 号 | | | | | | | | 登記完了年月日 | ・ | | |
| | | | | | | | | | 管理依頼年月日 | ・ | | |