

(5-5-5) 第5号

開 発 登 録 簿

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|----------|-----------|--------------------------|
| 事前審査年月日 | | 21・7・25 | | | |
| 受付年月日 | | 21・10・26 | | | |
| 許可年月日 | | 21・11・2 | | | |
| 許可番号 | | 21115 | | | |
| 用途地域別 | | 第一種低層住宅専用地域 | | | |
| 開発目的 | | 自己の居住用・自己の業務用・非自己用 | | | |
| 予定建築物 | | 戸建住宅 | | | |
| 手数料 | | 130,000 円 | | | |
| 開発許可を受けた者 | | 住所 北九州市小倉南区湯川一丁目5番8号 氏名 株式会社タカムラ住宅 代表取締役 高村 千代徳 | | | |
| 工事施行者 | | 住所 北九州市門司区中二十町6番23号 氏名 山田土建株式会社 代表取締役 山田 浩一 | | | |
| 設計者 | | 住所 北九州市小倉北区田町14番28号 氏名 有限会社 光洋技建 永井正嗣 | | | |
| 開発区域に含まれる地域の名称・面積 | | 北九州市 小倉南 区 蛸田若園 三丁目329番6ほか 2,683.04 m ² 11 区画 | | | |
| 都市計画法第41条第1項の制限の内容 | | | | | |
| 許可後の経過 | 許可に基づく地位の承継 | 受付年用 | 21・11・20 | 住所 | 北九州市門司区黄金町3番 4-102号 |
| | | 受付番号 | 14 | | |
| | | 手数料 | 17,000 円 | 氏名 | 株式会社なかやしき 代表取締役 中屋敦善三 |
| | | 承認年用 | 21・11・24 | | |
| | | 許可番号 | 2111501 | | |
| 許可条件の特記事項 | | 監 督 分 | | 聴聞（弁明）年月日 | |
| 都市計画法第81条 | | 処分内容 | | | |
| 制 限 解 除 | 第1回 | ・ | ・ | 区画 | |
| | 第2回 | ・ | ・ | 区画 | |
| | 第3回 | ・ | ・ | 区画 | |
| | 第4回 | ・ | ・ | 区画 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|-------------------------|---------------|-----------------------|--|-----|--------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 許可後の経過 | 工事施行者の変更 | | 受付年月日 | . . | 住所氏名 | | | 公共施設設計 | 道路 | W 4.0 × 延 | m = | m ² |
| | | | 受付番号 | | | | | | | W 5.0 × 延 | m = | m ² |
| | | | 手数料 | 円 | | | | | | W 6.0 × 延 | m = | m ² |
| | | | 許可年月日 | . . | | | | | | W 8.0 × 延 | m = | m ² |
| | | | 許可番号 | | | | | | | W 9.0 × 延 | m = | m ² |
| | 設計の変更 | | 受付年月日 | . . | . . | | . . | | | W12.0 × 延 | m = | m ² |
| | | | 受付番号 | | | | | | | W16.0 × 延 | m = | m ² |
| | | | 手数料 | 円 | 円 | | 円 | | | その他 | | m ² |
| | | | 許可年月日 | . . | . . | | . . | | | 計 | 483.91 | m ² |
| | | | 許可番号 | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | | | |
| 一時中止届受付年月日 | | . . | | 廃止届受付年月日 | . . | | 水路 | | m ² | | | |
| 工事の経過 | 工事着手届 受付年月日 | | . . | | 自 年 月 日 至 年 月 日 日間 | | 公園 | ヶ所 | m ² | | | |
| | 工事完了届 受付年月日 | | 第 1 (全) 工区 22. 4. 15 | 第 2 工区 . . | 第 3 工区 . . | | 緑地 | | m ² | | | |
| 検査 | 実施日 | | 22. 4. 28 | | . . | | . . | | 防火水槽 | ヶ所 | m ² | |
| | 合否判定 | | ⊕ 否 | | 合 否 | | 合 否 | | 消火栓 | ヶ所 | | |
| | 検査済証 | 交付年月日 | 22. 5. 12 | | . . | | . . | | 集会所 | ヶ所 | m ² | |
| | | 番 号 | 22 403 | | | | | | | | | |
| 公告 | 年 月 日 | | 22. 5. 19 | | . . | | . . | | 開発者管理 | | | |
| | 番 号 | | 402 | | | | | | 登記依頼年月日 | . . | | |
| | | | | | | | | 帰属 | 登記完了年月日 | . . | | |
| | | | | | | | | | 管理依頼年月日 | . . | | |
| | | | | | | | | | | . . | | |