

平成21年度 水質検査結果(浄水)一覧

蒲生地区

番号	項目	採水場所 採水日 基準値	鋳物師区 2009/8/3	長峰地区 2009/8/3	
	天候		晴	晴	
	気温		31.5	31.7	
	水温		26.4	26.5	
	残留塩素濃度		0.26	0.10	
基1	一般細菌	100個以下	0	0	
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.1未満	0.1未満	
基11	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.11	0.11	
基12	ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	
基13	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	
基14	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	0.004未満	
基16	ジクロロメタン	0.02以下	0.001未満	0.001未満	
基17	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
基18	トリクロロエチレン	0.03以下	0.001未満	0.001未満	
基19	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
基20	塩素酸	0.6以下	0.12	0.12	
基21	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
基22	クロロホルム	0.06以下	0.021	0.019	
基23	ジクロロ酢酸	0.04以下	0.004未満	0.004未満	
基24	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.005	0.004	
基25	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
基26	総トリハロメタン	0.1以下	0.036	0.032	
基27	トリクロロ酢酸	0.2以下	0.006	0.007	
基28	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.01	0.009	
基29	ブロモホルム	0.09以下	0.001未満	0.001	
基30	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	
基31	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01未満	0.01未満	
基32	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.11	0.11	
基33	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01未満	0.01未満	
基34	銅及びその化合物	1以下	0.01未満	0.01未満	
基35	ナトリウム及びその化合物	200以下	10.4	10.5	
基36	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満	0.001未満	
基37	塩化物イオン	200以下	14.5	14.6	
基38	硬度(Ca, Mg等)	300以下	41.2	41.2	
基39	蒸発残留物	500以下	97	88	
基40	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	0.02未満	
基41	ジェオスミン	0.00001以下	0.000002	0.000002	
基42	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
基43	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	0.005未満	
基44	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	
基45	有機物(TOC)	5以下	1.1	1.1	
基46	PH	5.8~8.6	7.5	7.5	
基47	味	異常でない	異常でない	異常でない	
基48	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	
基49	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	
基50	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	