

浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備 考
鹿屋市	既往主要洪水			一級河川
	既往主要洪水			二級河川
	串良川	H180706	溢水, 内水	
	串良川	H280920	溢水	①
	串良川	H280920	溢水	②
	串良川	H280920	溢水	③
	甫木川	H270906	溢水	
	肝属川	H280628	溢水	
	肝属川	R010703	溢水	
	肝属川	R020706	越水	
	高須川	H290708	溢水	
	高須川	H300930	溢水	
	高須川	R020706	溢水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)


河川名	年月日	起因	地点名 (旧市町村名) (箇所)		浸水面積 (ヘク)	田 (ヘク)	畑 (ヘク)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
大始良川	S46.8.4	台風	2	鹿屋市 田湊町	30.0	25.0	—	20	3	17
下谷川	S51.6.24	台風	2	鹿屋市 新生町	30.0	—	—	5	—	5
下谷川	S54.9.3	台風12号	2	鹿屋市	300.0	270.0	5.0	30	15	15
下谷川	S55.6.15	梅雨前線	2	鹿屋市	240.0	220.0	3.0	15	7	8
下谷川	S58.6.16	梅雨前線	2	鹿屋市	310.0	290.0	4.0	20	10	10
中山川	S51.6.24	豪雨	2	串良町 中山	100.0	90.0	1.0	60	6	54
中山川	S54.6.20	豪雨	2	串良町 中山	130.0	106.0	4.0	90	9	81
中山川	S58.6.15	豪雨	2	串良町 中山	120.0	100.0	2.0	75	7	68
平岡川	S51.6.24	台風	2	鹿屋市 大始良町	23.0	20.2	0.4	60	10	50
甫木川	H5.8.1	梅雨前線	2	串良町	232.0	225.0	—	73	24	49
甫木川	S54.9.3	台風12号	2	串良町	300.0	270.0	5.0	30	15	15
甫木川	S55.6.15	梅雨前線	2	串良町	240.0	220.0	3.0	15	7	8
甫木川	S58.6.16	梅雨前線	2	串良町	310.0	290.0	4.0	20	10	10

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名 (旧市町村名) (箇所)		浸水面積 (km^2)	田 (ha)	畑 (ha)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
高須川	S51.6.24	台風	2	鹿屋市 高須町～上野町	180.0	100.0	20.0	100	—	100


浸水実績等の周知

河川名	串良川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成18年7月6日(豪雨)	
被災箇所	鹿屋市串良町地内	
浸水原因	溢水及び内水	




浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	串良川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成28年9月20日(台風16号)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	鹿屋市上高隈町地内	
浸 水 原 因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	串良川	注意事項
被災年月日	平成28年9月20日(台風16号)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	鹿屋市上高隈町地内	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知


河川名	串良川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成28年9月20日(台風16号)	
被災箇所	鹿屋市串良町生栗須地内	
浸水原因	溢水	



浸水範囲

浸水実績等の周知

河川名	甫木川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成27年9月6日(豪雨)	
被災箇所	鹿屋市串良町岡崎地内	
浸水原因	溢水	



浸水家屋


浸水実績等の周知

河川名	肝属川	注意事項
被災年月日	平成28年6月28日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	鹿屋市上祓川地内	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
浸水原因	溢水	




浸水実績等の周知

河川名	肝属川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	令和元年7月3日(豪雨)	
被災箇所	鹿屋市祓川町地内	
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	肝属川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	令和2年7月6日(豪雨)	
被災箇所	鹿屋市下祓川町地内	
浸水原因	越水	




1時間最大雨量 26mm
(7/6 12:00~13:00)
観測局：鹿屋(気)

浸水範囲 : 3.6ha

浸水被害		
家屋 (戸)	床上	12
	床下	1
	計	13

浸水実績等の周知

河川名	高須川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成29年7月8日(梅雨前線)	
被災箇所	鹿屋市上野町	
浸水原因	溢水	



← 流向
← 越水方向

浸水実績等の周知

河川名	高須川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成30年9月30日(台風24号)	
被災箇所	鹿屋市上野地内	
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	高須川	注意事項
被災年月日	令和2年7月6日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災箇所	鹿屋市上野町	
浸水原因	溢水	

