

浸水実績一覧表


市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備 考
奄美市	既往主要洪水			
	小宿大川	H160829	内水, 溢水	
	住用川	H200917	溢水	
	住用川	H221020	越水	
	役勝川・住用川	H231102	内水	
	住用川	H240610	溢水	
	住用川	H240929	越水	
	住用川・役勝川	H240929	越水	
	川内川	H200917	溢水	
	佐仁川	H201106	溢水, 内水	
	川内川・金久田川	H221020	溢水	
	大川	H221020	越水	
	大川	H290805	溢水	
	知名瀬川	H221020	溢水	
	金久田川	H231102	越水	
秋名川	R020701	内水		

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
有屋川	S36.7.29	台風	16	名瀬市	14.0	12.0	2.0	25	2	23
有屋川	S57.1.4	低気圧	16	名瀬市	58.8	6.0	4.0	17	15	2
有屋川	S36.7.29	台風	16	名瀬市	14.0	12.0	2.0	25	2	23
宇津川	S50.10.17	台風	16	奄美市	35.0	25.0	—	—	—	5
小宿大川	S51.9.7	台風17号	16	名瀬市	25.2	—	11.0	250	83	167
小宿大川	H2.9.18	台風19号	16	名瀬市	0.3	—	—	23	—	23
新川	S36.7.29	台風	16	名瀬市	10.0	—	1.0	500	100	400
知名瀬川	H2.9.18	台風19号	16	名瀬市	33.0	—	25.0	69	40	29
知名瀬川	H3.8.21	台風12号	16	名瀬市	30.0	—	25.0	15	—	15
役勝川	S62.11.12	台風19号	16	住用村	92.0	—	88.0	34	21	13
役勝川	H2.9.18	台風19号	16	住用村	100.0	—	93.0	78	69	9


浸水実績等の周知

河川名	小宿大川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成16年8月29日(台風16号)	
被災箇所	名瀬市小宿地内	
浸水原因	内水及び溢水	



浸水実績等の周知



河川名	住用川	注意事項
被災年月日	平成20年9月17日(台風13号)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災箇所	奄美市住用町西仲間地内	
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	住用川	注意事項
被災年月日	平成22年10月20日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	奄美市住用町西仲間地区	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
浸水原因	越水	

位置図




浸水実績等の周知

河川名	役勝川・住用川	注意事項
被災年月日	平成23年11月2日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	奄美市住用町	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
浸水原因	内水	



浸水実績等の周知


河川名	住用川	注意事項
被災年月日	平成24年6月10日(豪雨)	・被災箇所在市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	奄美市住用町	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	住用川	注意事項
被災年月日	平成24年9月29日(台風17号)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	奄美市住用町西仲間地区	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
浸水原因	越水	

平成24年9月29日(台風17号)による被害状況 奄美市住用町西仲間地内(住用川)




浸 水 実 績 等 の 周 知


河 川 名	住用川・役勝川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成24年9月29日(台風17号)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	奄美市住用町西仲間地区	
浸 水 原 因	越水	

平成24年9月29日(台風17号)による被害状況 奄美市住用町西仲間地内(住用川・役勝川)


役勝川被害状況




① 浸水状況



② 痕跡状況




③ 浸水痕跡




凡 例	
H22.10.20出水	
H24.9.29出水	
越水	→


住用川被害状況



④住用支所 浸水状況




⑤JA住用支所 浸水痕跡



⑥冷川周辺 浸水痕跡


浸水実績等の周知

河川名	川内川	注意事項
被災年月日	平成20年9月17日(台風13号)	<ul style="list-style-type: none"> 被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災箇所	奄美市住用町川内地内	
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	佐仁川	注意事項
被災年月日	平成20年11月6日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	奄美市笠利町佐仁地内	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
浸水原因	溢水及び内水	





浸水実績等の周知

河川名	川内川・金久田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成22年10月20日(豪雨)	
被災箇所	奄美市住用町東仲間～城地区	
浸水原因	溢水	



洪水名	河川名	浸水面積 (ha)	浸水戸数(戸)		
			床上	床下	計
H22.10.20	川内川	86.8	42	8	50
H24.9.29	川内川	調査中	4	3	7





被害状況



浸水実績等の周知

河川名	大川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成22年10月20日(豪雨)	
被災箇所	奄美市朝戸～小湊	
浸水原因	越水	



浸水実績等の周知

河川名	大川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成29年8月5日(台風5号)	
被災箇所	奄美市名瀬朝戸地内	
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	知名瀬川	注意事項
被災年月日	平成22年10月20日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	奄美市名瀬知名瀬地区	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
浸水原因	溢水	

ちなせがわ ちなせがわ


知名瀬川水系知名瀬川

あまみし なせ ちなせ

奄美市 名瀬知名瀬地内



床上浸水 44戸
床下浸水 16戸




浸水実績等の周知

河川名	金久田川	注意事項
被災年月日	平成23年11月2日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	奄美市住用町城	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
浸水原因	越水	



浸水実績等の周知

河川名	秋名川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	令和2年7月1日(豪雨)	
被災箇所	大島郡龍郷町秋名地内	
浸水原因	内水	



1時間最大雨量 61mm
(7/1 7:20~8:20)
観測局：大熊

浸水範囲 : 0.04ha

■ : 床下浸水(1戸)