

浸水実績一覧表


市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備考
屋久島町	既往主要洪水			
	安房川	H160611	溢水	
	宮之浦川	H160611	内水	
	栗生川	H170905	防潮板破損	
	永田川	H170907	内水	
	一湊川	H291029	内水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (km^2)	田 (ha)	畑 (ha)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
安房川	S26.10.14	ルース台風	32	屋久町 安房川橋	1.0	—	—	65	30	35
志戸子川	S43.7.3	梅雨前線	32	上屋久町	3.6	—	2.2	33	11	22


浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	安房川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成16年6月11日(台風4号)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	熊毛郡屋久町安房地内	
浸 水 原 因	支川滝之川からの溢水	



浸水実績等の周知

河川名	宮之浦川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成16年6月11日(台風4号)	
被災箇所	熊毛郡上屋久町宮之浦地内	
浸水原因	内水	




浸水実績等の周知

河川名	栗生川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成17年9月5日(台風14号)	
被災箇所	熊毛郡屋久町栗生地内	
浸水原因	うねりによる防潮板破損	



浸水実績等の周知

河川名	永田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成17年9月7日(台風14号)	
被災箇所	熊毛郡上屋久町永田地内	
浸水原因	内水	



浸水実績等の周知

河川名	一湊川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成29年10月29日(台風22号)	
被災箇所	熊毛郡屋久島町一湊地内	
浸水原因	内水	

