

ボーリング柱状図

調 査 名 地盤改良に伴う土質調査

ボーリングNo

事業・工事名 伊都土地区画整理事業 区画道路6-41外道路築造工事

シート No

ボーリング名	No. 16+9.4m付近		調査位置	福岡県福岡市西区今宿町地内					北緯	
発注機関	福岡市住宅都市局 伊都区画整理事務所			調査期間	平成 24年 6月 29日 ~ 24年 6月 29日				東経	
調査業者名	株式会社 国本工業 電話 (092-611-3360)		主任技師	現 場 代 理 人		立 田 和 尋 コ 鑑 定 者		ア 諸 岡 成 幸	ボーリング 責 任 者	重 松 栄 志
孔 口 標 高	4.97m	角	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試 錐 機	YS0-1
総掘進長	8.00m	度						エンジン	NFAD-8	ポン プ
									コーンブーリー	
									GP-05	

[illegible]

No.16+9.4m 付近	土質ボーリング					標準貫入試験				
		粘土・シルト	砂・砂質土	礫混じり土砂	計	粘土・シルト	砂・砂質土	礫混じり土砂	計	
	掘 進 長 m	φ 6 6 mm	7.40 ～ 8.00	0.30 ～ 6.60	0.00 ～ 0.30		8.15 ～ 8.45	1.15 ～ 1.45		
				6.60 ～ 7.40				2.15 ～ 2.45		
								3.15 ～ 3.45		
								4.15 ～ 4.45		
								5.15 ～ 5.45		
								6.15 ～ 6.45		
								7.15 ～ 7.45		
	0.60	7.10	0.30	8.00	1	7	0	8		

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。