

# ボーリング柱状図


調 査 名 市道名子1255号線地質調査委託

ボーリングNo. 3

事業・工事名 市道名子1255号線橋梁基礎調査

シートNo. 3

|         |                               |          |                                          |           |                |
|---------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|----------------|
| ボーリング名  | No. 3                         | 調査位置     | 福岡市東区名子1丁目地内                             | 北 緯       | 33° 38' 4.5"   |
| 発 注 機 関 | 福岡市環境局 施設部調整課                 | 調査期間     | 平成 16年 2月 24日 ~ 16年 2月 26日               | 東 経       | 130° 28' 41.3" |
| 調査業者名   | 日本地研株式会社<br>電話 (092-571-2764) | 主任技師     | 橋村 賢次                                    | 現 場 代 理 人 | 明松 誠一郎         |
| コ ン 定 者 | 入佐 友一郎                        | ボ-リング責任者 | 本田 邦夫                                    |           |                |
| 孔 口 標 高 | +10.68m                       | 角        | 180° 上 90° 方 270° 北 0° 90° 東 180° 西 0° 南 | 地 盤 勾 配   | 水平 0°          |
| 総 掘 進 長 | 9.00m                         | 度        | 0°                                       | 向         | 180°           |
| 使用機種    | 試 錐 機 YS0-1                   | ハンマー     | 落下用具                                     | コーンブーリー   |                |
| エンジン    | NS60                          | ポンプ      | V-6                                      |           |                |



- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。