



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)アイランドシティ線概略地質調査業務委託(その1)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 2		調査位置		福岡市東区香椎浜地内					北緯	33° 39' 23.8579"	
発注機関	福岡市住宅都市局都市計画部				調査期間	平成 23年 12月 28日 ~ 24年 3月 20日				東経	130° 25' 53.6006"	
調査業者名	株式会社九州地質コンサルタント 電話 (092-586-0260)		主任技師	柏原 昇		現場代理人	吉田健二	コ 鑑 定 者 ア	吉田健二	ボーリング責任者	本田昌弘	
孔口標高	TP +2.77m	角  度	方  向	地盤勾配 	使用機種	試錐機	東邦 D-0 型		ハンマー 落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	18.00m		度	向	鉛直 90° 0°	使用機種	エンジン	ヤンマー NFAD-8		ポンプ	東邦 BG-1	

掘 進 月 日	室内試験（ ）	採取方法			試験 番号	試験 名 および結果	深 度 (m)	標準貫入試験					孔内水位(m)／測定月日	記事	相対稠度	相対密度	色調	土質区分	柱状図	深 度 (m)	層 厚 (m)	標 高 (m)	標 尺 (m)
		試験 番号	試験 結果	深 度 (m)				打撃回数／貫入量 (cm)	10cmごとの打撃回数														
									0	10	20												
												0											
											</												

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。