

ボーリング柱状図

調 査 名 高宮系 φ 1000 mm 配水管布設工事土質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No. 13			調査位置	福岡市中央区平尾4丁目地内						北緯	33° 34' 19.9"			
発注機関	福岡市水道局 配水部 中部管整備課					調査期間	平成 24年 1月 18日 ~ 24年 1月 21日					東経	130° 23' 54.5"		
調査業者名	株式会社 西日本地質調査所 電話 (092-565-5790)			主任技師	稗田徳広		現代理人	稗田徳広		コ鑑定者	稗田徳広		ボーリング責任者	溝口多紀夫	
孔口標高	+6.13m	角 度 180° 上 90° 0° 下	方 向 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	東邦式 D-0				ハンマー落下用具	自動落下			
総掘進長	10.00m					エンジン	ヤンマー NFD-8				ポンプ	BG-3C			

[illegible]

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。