




ボーリング柱状図

調 査 名 赤坂公民館・老人いこいの家複合施設改築工事地質調査業務委託

ボーリングNo. 2

事業・工事名 赤坂公民館・老人いこいの家複合施設改築工事

シート No.

ボーリング名	N O . 2				調査位置		福岡市中央区赤坂2丁目5-20					北緯			
発注機関	福岡市財政局アセットマネジメント推進部施設建設課						調査期間		平成 25年 12月 4日 ~ 25年 12月 6日				東経		
調査業者名	福岡試錐工業株式会社 電話 (092-691-3658)				主任技師		現代理人		コ鑑 定 者		衛藤武美		ボーリング責任者		有吉昭廣
孔口標高	+0.36m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機		Y B M - 0 5		ハンマー 落下用具		トンビ
総掘進長	18.12m								エンジン		N F A 7 0		ポ ン プ		G P - 5

[illegible]

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。