

ボーリング柱状図

調 查 名 平尾小学校講堂兼体育館改築等工事地質調査業務委託

ボーリングNo								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 3		調査位置		福岡市中央区平尾3丁目29番1号					北緯	33° 34' 31.57"	
発注機関	福岡市財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課				調査期間	平成 27年 9月 15日 ~ 27年 10月 8日				東経	130° 23' 49.60"	
調査業者名	アイアール株式会社 電話 (092-409-6363)		主任技師	隅田 真文		現場代理人	隅田 真文	コア鑑定者	隅田 真文	ボーリング責任者	原 宏嗣	
孔口標高	KBM +0.15m	角 度	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	D-0		ハンマー 落下用具	半自動落下
総掘進長	9.00m							エンジン	NFAD-8		ポンプ	BG-3

[illegible]

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。