




ボーリング柱状図

調査名 平成25年度公営住宅弥永住宅新築工事地質調査委託

事業・工事名

ボーリングNo.	5	0	3	0	2	3	3	5	0	0	3
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo.

ボーリング名	3			調査位置	福岡市南区弥永団地						北緯	33° 31' 41.9″		
発注機関	福岡市住宅都市局住宅部					調査期間	平成25年10月17日～平成25年10月18日					東経	130° 26' 24.9″	
調査業者名	フジサンプラー株式会社 tel 092-608-3738			主任技師	古賀新也		現場代理人	古賀新也		コア鑑定者	柳原保		ボーリング責任者	石原靖久
孔口標高	KBM -0.10m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	YBM-05		ハンマー 落下用具	トンビ	
総掘進長	8.00m								エンジン	ヤンマーNFD-8K		ポンプ	吉田GP-5	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取			室内試験 (粒度)	掘進 月日
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値 —○—	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試料 番号	採取 方法		
												0 10	10 20	20 30									
	-1.00	0.90	0.90		埋土(砂)	淡褐灰			・マサ状(砂)の埋土である		1.15	1	1	2									
1						暗茶灰		非常に軟い	・腐植物を混入している		1.45												
2								硬い	・含水はやや多い～中位である	10/18	2.15	3	4	3	10								
	-2.80	1.80	2.70		砂質粘土	暗灰			・下層ほど硬くなる	2.55	2.45												
3								中位	・φ30mm以下の礫を10～20%位混入		3.15	5	6	6	17								
	-4.00	1.20	3.90		礫混り砂	褐灰			・砂は細～粗砂まで混入する		3.45												
4									・概ね一様に風化進行しマサ土化したいる		4.15	10	14	20	44								
	-4.60	0.60	4.50		強風化花崗岩	緑灰			・中風化(N>5)		4.45												
5									0)をうけてマサ状(砂状)を呈している		5.15	16	20	14	50								
											5.39												
6											6.05	18	24	8	50								
											6.27												
7											7.00	18	23	9	50								
									・下層に従って漸次締まってくる		7.29												
8											8.00	22	28	8	50								
	-8.10	3.50	8.00		中風化花崗岩	緑灰					8.18												
9																							

フジサンプラー株式会社

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。