



ボーリング柱状図


調査名 乙金浄水場造成用地地質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	H 2 7 - 1			調査位置	福岡県大野城市乙金台3丁目地内（乙金浄水場）						北緯	33° 32′ 32.22″			
発注機関	福岡市水道局浄水部浄水施設課					調査期間	平成 28年 1月 5日 ～ 28年 1月 7日					東経	130° 29′ 41.42″		
調査業者名	日本地研株式会社 電話（092-475-5487）			主任技師	田中聡		現代場人	問註所 義幸	コ鑑ア者	問註所 義幸	ボーリング責任者	淵上英子路			
孔口標高	+32.99m	角 	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 	使用機種	試錐機	東邦地下工機 D0-D			ハンマー落下用具	半自動型				
総掘進長	13.00m					度	0°	向		エンジン	クボタ EA-8			ポンプ	東邦地下工機 BG-3C



- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。