## ボーリング柱状図

調 査 名 香住丘公民館・老人いこいの家複合施設改築工事地質調査業務委託

ボーリングNo

## 事業・工事名

シートNo

ボ	— !.	ノン	グイ	3		N	o. 2		İ	調査位置	福岡市東区香住ヶ丘1丁目27番1号										北	緯	33°	40'	11.38			
発	注	枝	幾	有	<b>福岡市財</b>	政局	アセッ	ノトマ	ネジ	メント推	進部	% 施設建	設課	調	査期間	平成	25年	11月	5日	$\sim$	25年	11月	6 日	東	経	130°	26'	8.57
調	査	業	者名	,			ル株式 )92-4(		63)	主任技自	市	隅田 真	文	現代	場 理 人	隅	田真	文	コ 鑑 定	ア 者	隅日	且真	文	ボ-リン 責 任	ング 者		原象	宏嗣
孔		村	票言	KBM 角 180° 方 270°					才 270°/	90°	地盤	<sub>4八</sub> 水平0°	Ж	試	錐機			D -	0			ハンマ 落下用			半	自動	落下	
総	掘	ij	<b>進</b> 長	Ę	7.00m	F O°	西 180	東の。南	勾配	松平0° 直	機 種	ェ	ンジン			NFAI	) - 8			ポンプ			B G - 3					

標	標	層	深	柱	土	色	相	相	記	孔内										原	位	置	試	験	試米	斗採	取	室中	掘						
					質		対	対		水 位 (m)	深		mごと 撃 回		重					N	0	値				深	言		験 び結	名言果	深			内試験	進
尺	高	厚	度	状	区		密	稠		() / 測定	度	0	10		数 / 貫						0					度					度	料   番	取方		月
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事	月日	(m)	10		30	入 量 (cm)	0		10	20	0	30		40	50	60	(m)					(m)	号	法	$\smile$	日
1	-0.26	0.80	0.80	// 88 	盛土( 礫質土	褐灰			造成盛土。盛土材は、 63~5c m, 最大 610cmの角礫からなる。 0.7~0.8m間は、砕石。		1 15	4	7	8	19																				hantana
2					強風化砂質土	褐灰			砂岩強風化残積土。岩組織明瞭に残すものの強風化により土砂化し土棒状コアにて採取さ		1.45	6	7	8	19 30 21 30	19			9	þ						_									
3	-3.46	3.20	4.00		)				れる。指圧で潰せ砂質土状を示す。 古 第		3.15 3.45 4.15	6	8	9	23 30 50	23				9															udundund
5					風化砂岩(軟	褐灰			一 砂岩風化部。5.0mまでは、岩組 紀 織明瞭に残すものの風化により土砂化し土棒状コアにて採取される。以深は、10cm程度の短柱状コアにて採取される。		4.43 5.00 5.08 6.00 6.05	50 8 50 5		19/8	50 28 50 8 50 50 5	54 -188 -300								→ →		_	-								limpini
7	-6.46	3.00	7.00		岩)				全体に酸化物色化し、軟質化している。 /		7.00	20	30 /5		50 15	100								->			_								11 6
9																																			

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。