

ボーリング柱状図

JA C I C様式Ge201

調 査 名 市道名子1255号線外3線道路地質調査委託

事業・工事名

[illegible]

シート No.

ボーリング名	No. 2		調査位置		福岡市東区名子1丁目地内外2箇所					北 緯		° ' "													
発 注 機 関	福岡市環境局施設部管理課					調査期間		平成19年5月17日～平成19年5月17日				東 経		° ' "											
調 査 業 者 名	株式会社日章技研 092-935-5333			主 任 者 技 術 者		管 理 者 技 術 者		原田嘉記		コ ン 定 者 鑑 定 者		川野義人		ボーリング 責任者		目黒晴夫									
孔 口 標 高	10.53m	角 度			90°	方 向			270°	0°	90°	180°	地 盤 勾 配			鉛 直 90°	水 平 0°	使 用 機 種	試 錐 機	吉田鉄工所 YBM-05		ハンマー 落下用具		コーンプーリー	
総 掘 進 長	4.00m	度																エ ン ジ ン	ヤンマー NFD-8K		ポ ン プ		吉田鉄工所 GP-5		

[illegible]

株式会社日章技研

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。