


ボーリング柱状図


調 査 名 金屑川地質調査業務委託

[illegible]

事業・工事名 平成25年度都市基盤

シート No 1

ボーリング名	No. 4		調査位置	福岡県福岡市早良区田村4丁目～田隈3丁目					北緯	33° 32' 23.4"	
発注機関	福岡市道路下水道局 建設部河川課			調査期間	平成 25年 10月 3日 ～ 25年 10月 10日				東経	130° 20' 14.3"	
調査業者名	九研地質株式会社 電話 (092-271-4027)		主任技師	野口 晃		現場代理人	山之内 洋伸 コ 鑑 定 者		ボーリング責任者	成 清 良 夫	
孔口標高	19.396m	角  度	方  向	地盤勾配  鉛直	使用機種 試錐機 エンジン	YSO-05			ハンマー 落下用具	半自動	
総掘進長	15.19m					NFAD-8			ポンプ	GP-3	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位試験		試料採取		室内試験(掘進月日)			
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	試料 番号		採取 方法		
												0 ～ 10	10 ～ 20	20 ～ 30									
1					埋土・礫 混じり砂	暗褐	非常 に密 な		上部20cmはコンクリート。 細砂主体。礫はφ2～30mmの亜角礫 主体。 1.30m付近、20cmの玉石を介在。 1.5m付近、木片を混入する。	10/7 2.30 10/10 3.00	1.15	18	32 8	50 18	83							10 3	
2	17.40	2.00	2.00		砂 礫	暗褐 ～灰	緩 い		中砂主体。 礫はφ2～40mmの花崗岩、石英亜角 礫。 高含水比。		2.15	3	2	2	7 30	7							
3	16.40	1.00	3.00		シルト	青 灰		軟 らか	軟らかく指圧にて、容易に指が貫入 するシルト。 粘性弱。含水小。		2.45												
4	15.65	0.75	3.75								3.15	1 15	1 15		2 30	2							
5											3.45												
6											4.15	16	11	8	35 30	35							
7											4.45	50 6			50 6	250							
8											5.06												
9											6.15	17	13	15	45 30	45							
10											6.45												
11											7.15	9	12	11	32 30	32							
12	7.50	4.20	11.90								7.45	22	28 9		50 19	79							
13											8.15												
14											8.34												
15	4.21	3.29	15.19								9.15	17	15	18 8	50 28	54							
										9.43	20	30		50 20	75								
										10.15													
										10.35													
										11.15	15	17	18 9	50 29	52								
										11.44	18	24	8 1	50 21	71								
										12.15													
										12.36	25	25 5		50 15	100								
										13.15													
										13.30	13	25	12 2	50 22	68								
										14.00													
										14.22													
										15.00	22	28 9		50 19	79								
										15.19													

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。