

# 姪浜旅客待合所新築地質調査委託土質柱状図 (No. 2)

調査場所 福岡市西区姪浜

調査期日 自 月 日至 月 日

孔口標高 仮B.M. +0.20 (m)

孔内水位 GL -1.90 (m)


孔 径 66 (mm)

総掘進長 25.00 (m)

使用機械 東邦製 D-1 型

調査責任者 山口 勝利

作業担当者 山口 善吉



- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。

| 備 考 |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | 試料採取位置は、試料上端および下端の深さをもってあらわし土質試験試料には一連番号 (B-1, 2, 3) を付した。    |
| 2.  | 標準貫入試験において、打込みが規定の深さ 30cm でない場合は、打込み回数を分ちに、打込み深さを分母にとってあらわした。 |
| 3.  | N 値が 2 のように分数表示の場合は、これを 30cm 貫入の場合に換算した値をブレットした。              |

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。