




ボーリング柱状図

調 査 名 県道志賀島循環線土質調査委託

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ボーリングNo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

事業・工事名

シートNo.

|        |                                  |            |                                                                                   |            |                                                                                   |                            |                                                                                   |            |      |                |                  |              |       |  |
|--------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------------------|--------------|-------|--|
| ボーリング名 | No. 3                            |            |                                                                                   | 調査位置       | 福岡市東区大字志賀島地内                                                                      |                            |                                                                                   |            |      | 北緯             | 33° 39' 47.572"  |              |       |  |
| 発注機関   | 福岡市東区地域整備部地域整備課                  |            |                                                                                   |            | 調査期間                                                                              | 平成 23年 2月 23日 ~ 23年 2月 23日 |                                                                                   |            |      | 東経             | 130° 17' 49.759" |              |       |  |
| 調査業者名  | 西日本地質防災株式会社<br>電話 (092-566-8022) |            |                                                                                   | 主任技師       | 現 場<br>代 理 人                                                                      |                            | 丸目伸一                                                                              | コ<br>鑑 定 者 | 丸目伸一 | ボーリング<br>責 任 者 | 永崎健太             |              |       |  |
| 孔口標高   | 1.84m                            | 角<br><br>度 |  | 方<br><br>向 |  | 地盤<br>勾 配                  |  | 使用<br>機種   | 試錐機  | YBM-05         |                  | ハンマー<br>落下用具 | 半自動落下 |  |
| 総掘進長   | 9.00m                            |            |                                                                                   |            |                                                                                   |                            |                                                                                   |            | エンジン | NF80           |                  | ポンプ          | GP-3  |  |

| 標 尺<br>(m) | 標 高<br>(m)             | 層 厚<br>(m)           | 深 度<br>(m)           | 柱 状 図 | 土 質 区 分    | 色 対 比 密 度 調 度 度 | 相 対 密 度 度 | 相 対 密 度 度 | 記 事                                        | 孔内水位(m)／測定月日 | 標 準 貫 入 試 験 |                    |               |               |                         |         | 原 位 置 試 験  |                       | 試料採取       |                    |         | 室内試験(月日) | 掘 進 月 日 |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|------------|-----------------------|------------|--------------------|---------|----------|---------|
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 深 度<br>(m)  | 10cmごとの<br>打 撃 回 数 |               |               | 打 撃 回 数 / 貫 入 量<br>(cm) | N 値<br> | 深 度<br>(m) | 試 験 名<br>および結果<br>( ) | 深 度<br>(m) | 試 料 採 取 方 法<br>番 号 | 採 取 方 法 |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              |             | 0<br>〃<br>10       | 10<br>〃<br>20 | 20<br>〃<br>30 |                         |         |            |                       |            |                    |         |          |         |
| 1          |                        |                      |                      |       | 砂          | 淡黄灰             |           |           | 海浜砂。<br>細砂～中砂。                             | 2/23<br>1.20 | 1.15        | 1                  | 2             | 2             | 5/30                    | 5       |            |                       |            |                    |         |          |         |
| 2          | 0.24<br>-0.06<br>-0.26 | 1.60<br>0.30<br>0.20 | 1.60<br>1.90<br>2.10 |       | 粗砂<br>細砂   | 茶褐<br>黄灰        |           |           | 細礫を含む。<br>均質。細粒分を殆ど含まない。                   |              | 1.45        |                    |               |               |                         |         | 2          |                       |            |                    |         |          |         |
| 3          | -1.11                  | 0.85                 | 2.95                 |       | 砂混じり粘土     | 黒褐              |           |           | 腐植物が混入する。<br>細砂の薄層を挟む。                     |              | 2.15        | 1/15               | 1/15          |               | 2/30                    |         |            |                       |            |                    |         |          |         |
| 4          | -1.76<br>-2.26         | 0.65<br>0.50         | 3.60<br>4.10         |       | 砂<br>粘土質細砂 | 灰<br>黒灰         |           |           | 細粒分を若干含む細～中～粗砂。<br>細粒分を多く含む細砂で、中～粗砂の薄層を挟む。 |              | 2.45        |                    |               |               |                         |         | 14         |                       |            |                    |         |          |         |
| 5          | -3.01                  | 0.75                 | 4.85                 |       | 砂          | 灰               |           |           | 中～粗砂を主体とし、粘土の薄層を挟む。                        |              | 3.15        | 5                  | 6             | 3             | 14/30                   |         |            |                       |            |                    |         |          |         |
| 6          |                        |                      |                      |       | 砂          | 青灰<br>暗青灰       |           |           | 細粒分を若干含む細砂を主体とする。<br>7.0m付近から下部は粗砂が多くなる。   |              | 3.45        |                    |               |               |                         |         | 8          |                       |            |                    |         |          |         |
| 7          |                        |                      |                      |       | 砂          | 青灰<br>暗青灰       |           |           | 細粒分を若干含む細砂を主体とする。<br>7.0m付近から下部は粗砂が多くなる。   |              | 4.15        | 1                  | 1             | 1             | 3/30                    |         | 8          |                       |            |                    |         |          |         |
| 8          | -6.51<br>-6.76         | 3.50<br>0.25         | 8.35<br>8.60         |       | 花崗岩・砂質土    | 茶褐              |           |           | 風化が著しく、砂質土化している。                           |              | 4.45        |                    |               |               |                         |         | 9          |                       |            |                    |         |          |         |
| 9          | -7.16                  | 0.40                 | 9.00                 |       | 花崗岩・軟岩     | 茶褐              |           |           | 風化が進行してコアは指圧にて容易に潰れる。                      |              | 5.15        | 3                  | 2             | 3             | 8/30                    |         | 8          |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 5.45        | 5                  | 1             | 2             | 8/30                    |         |            |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 6.15        |                    |               |               |                         |         |            |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 6.45        |                    |               |               |                         |         |            |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 7.15        | 3                  | 3             | 3             | 9/30                    |         | 9          |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 7.45        |                    |               |               |                         |         |            |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 8.15        | 1                  | 1             | 6             | 8/30                    |         | 8          |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 8.45        | 30                 | 20/2          |               | 50/12                   |         | 125        |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 9.15        |                    |               |               |                         |         |            |                       |            |                    |         |          |         |
|            |                        |                      |                      |       |            |                 |           |           |                                            |              | 9.27        |                    |               |               |                         |         |            |                       |            |                    |         |          |         |

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。