

ボーリング柱状図

調査名 地盤改良に伴う土質調査

[illegible]

事業・工事名 伊都土地区画整理事業 区画道路6-41外道路築造工事

シート No

ボーリング名	No. 12 + 10m 付近		調査位置		福岡県福岡市西区今宿町地内						北緯			
発注機関	福岡市住宅都市局 伊都区画整理事務所				調査期間		平成 24年 6月 18日 ~ 24年 6月 18日				東経			
調査業者名	株式会社 国本工業 電話 (092-611-3360)		主任技師		現代理人		立田 和尋		コ鑑 定 者		ア 諸岡 成幸		ボーリング責任者	重松 栄志
孔口標高	5.75m	角 上 180° 90°	方 北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機			YS0-1		ハンマー 落下用具		コーンプーリー	
総掘進長	4.00m	度 下 0°			エンジン	NFAD-8			ポンプ		GP-05			

[illegible]

No.12+10m 付近	土質ボーリング					標準貫入試験				
		粘土・シルト	砂・砂質土	礫混じり土砂	計	粘土・シルト	砂・砂質土	礫混じり土砂	計	
	掘 進 長 m	φ 6 6 mm	2.80 ~ 3.20	0.00 ~ 0.80				4.15 ~ 4.45		
				0.80 ~ 2.80						
				3.20 ~ 4.00						
	0.40	3.60	0.00	4.00	0	1	0	1		

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。