

ボーリング柱状図

調 查 名 市立香椎保育所改築工事地質調査業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	N o . 2			調査位置	福岡市東区香椎駅前 2 丁目					北 緯			
発 注 機 関	福岡市財政局 アセットマネジメント推進部施設建設課				調査期間	平成 21年 8月 14日 ~ 21年 8月 14日				東 経			
調査業者名	朝倉地質工業株式会社 電話 (092-474-6543)			主任技師	時 川 真 一		現 場 代 理 人	高 野 宏 二	コ 鑑 定 者	高 野 宏 二	ボーリング 責 任 者	高 野 和 貴	
孔 口 標 高	-0.02m	角	180° 上	方	北 0° 270° 西 90° 東	地盤勾配	鉛直 0° 水平 90°	使用機種	試 錐 機	東 邦 D o - D 型		ハンマー 落下用具	ユ ー ン プ ー リ ー
総 掘 進 長	8.00m	度	下 0°	向	180° 南			エンジン	ヤンマー N F D - 1 0	ポン プ	東 邦 B G - 3 C		

[illegible]

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。