

ボーリング柱状図

調 査 名 八田埋立場管理用通路法面復旧地質調査業務委託

ボーリングNo.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Bor.1			調査位置		福岡市東区青葉2丁目、香椎6丁目地内						北緯		33°38'49.33"				
発注機関	福岡市環境局施設部施設課						調査期間		平成27年10月31日～28年1月8日				東経		130°27'29.50"			
調査業者名	西日本地質防災株式会社 電話(092-566-8022)			主任技師		藤丸靖		現代場人		古賀喜代志		コ鑑定者		藤丸靖		ボーリング責任者	金丸政幸	
孔口標高	27.44m	角	180° 上 90° 下	方	北0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機 YSO-1									
総掘進長	5.00m	度	0° 0°	向				エンジン	E-1000				ポンプ		OS-60			

[illegible]

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。