




ボーリング柱状図


調査名 平成25年度公営住宅弥永住宅新築工事地質調査委託

事業・工事名

ボーリングNo.	5	0	3	0	2	3	3	5	0	0	2
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シートNo.

ボーリング名	2			調査位置	福岡市南区弥永団地							北緯	33° 31' 39.4"		
発注機関	福岡市住宅都市局住宅部					調査期間	平成25年10月3日～平成25年10月15日					東経	130° 26' 22.7"		
調査業者名	フジサンプラー株式会社 tel 092-608-3738			主任技師	古賀新也		現場代理人	古賀新也		コア鑑定者	柳原保		ボーリング責任者	石原靖久	
孔口標高	KBM 0.29m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	YBM-05		ハンマー落下用具	トンビ		
総掘進長	8.00m								エンジン	ヤンマーNFD-8K		ポンプ	吉田GP-5		

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取			室内試験 (粒度)	掘進 月日	
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値 —○—	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試料 番号	採取 方法			
												0 10	10 20	20 30										
											10/15 3.05	1.15	1	1	1	3 30								
1	-1.41	1.70	1.70		埋土(砂)	淡褐灰			・0～0.10m間 φ10mm以下のバ ラス礫主体 ・マサ状の砂層である ・全般に締まり具合は 良くない			1.45												
2	-2.01	0.60	2.30		粘土	暗茶		硬い	・腐植物を混入含水は 中位程度			2.15	1	4	4	9 30								
3						褐灰			・φ30mm以下の礫 を10～20%位混 入する			2.45												
4	-4.51	2.50	4.80		礫混り砂	暗灰		中位	・砂は細～粗粒砂まで 混在する			3.15	5	6	6	17 30								
5												3.45												
6												4.15	8	7	7	22 30								
7												4.45												
8	-7.71	3.20	8.00		中風化花崗岩	緑灰			・中風化 (N>50) を受けてマサ状 (砂状に締まっ ている) を呈して いる ・孔壁は安定し掘進中 の逸水も無し ・ほぼ均質な状況であ る			5.15	33	17 3	50 13									
												5.28												
												6.00	28	22 4	50 14									
												6.14												
												7.00	24	26 5	50 15									
												7.15												
												8.00	28	22 4	50 14									
												8.14												

フジサンプラー株式会社

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。